


如何在Windows 8.1 安裝Pd290驅動(2014/4/24)


按照以下步驟，開啓Windows 8,並逐步操作

- 1.按[Win]+[I]，會顯示設定介面
- 2.點選“變更電腦設定”
- 3.點選“更新與復原”，並移至最下方“復原”,右方“進階啓動”並點選“立即重新開機”
- 4.電腦重新開機中.
- 5.點選“疑難排解”
- 6.點選“進階選項”
- 7.點選“啓動設定”
- 8.點選“重新啓動”
- 9.當電腦重新開機時，記得按下數字鍵“7”來選擇“停用驅動程式強制簽章”
- 10.安裝驅動(pd290 X64)


-
-
- 1.按[Win]+[I]，會顯示設定介面





2. 點選“變更電腦設定”



3. 點選“更新與復原”，並移至最下方“復原”，右方“進階啟動”並點選“立即重新開機”







4. 電腦重開機中.



5. 點選“疑難排解”



6. 點選“進階選項”




7. 點選“啟動設定”



8. 點選“重新啓動”



9. 當電腦重新開機時，記得按下數字鍵“7”來選擇“停用驅動程式強制簽署”



10. 安裝驅動(pd290 X64)

